「生産加工入門(初版9刷)」正誤表

頁	行・式・図	誤	正
150	1～2	電極をプラスとする	電極をマイナスとする

⑨