

「生産加工学」 第2刷り(正誤表)

頁	行等	誤	正
39	下から4行目の式 sin αを f sin αに修正	$\tan \Phi = f \cdot \cos \alpha / t - \sin \alpha$	$\tan \Phi = f \cdot \cos \alpha / t - f \sin \alpha$
40	3行目の式 FDをFGに修正	$FD/AG = \tan (\angle FAG)$	$FG/AG = \tan (\angle FAG)$
99	9	発信器	発振器
106	5	連続発信レーザ	連続発振レーザ
111	演習問題【1】	発信原理	発振原理