新塑性加工技術シリーズ 9

鍛

造

―― 目指すは高機能ネットシェイプ ――

日本塑性加工学会 編

■ 新塑性加工技術シリーズ出版部会

部会長 浅川 基 男(早稲田大学名誉教授)

副部会長 石 川 孝 司 (名古屋大学名誉教授,中部大学)

副部会長 小 川 茂 (新日鉄住金エンジニアリング株式会社顧問)

幹 事 瀧 澤 英 男 (日本工業大学)

幹 事 鳥 塚 史 郎 (兵庫県立大学)

顧 問 真 鍋 健 一(首都大学東京)

委 員 宇都宮 裕(大阪大学)

委員高橋 進(日本大学)

委員中哲夫(徳島工業短期大学)

委員村田良美(明治大学)

刊行のことば

ものづくりの重要な基盤である塑性加工技術は、わが国ではいまや成熟し、 新たな展開への時代を迎えている。

当学会編の「塑性加工技術シリーズ」全19巻は1990年に刊行され、わが国で初めて塑性加工の全分野を網羅し体系立てられたシリーズの専門書として、好評を博してきた.しかし、塑性加工の基礎は変わらないまでも、この四半世紀の間、周辺技術の発展に伴い塑性加工技術も進歩を遂げ、内容の見直しが必要となってきた.そこで、当学会では2014年より新塑性加工技術シリーズ出版部会を立ち上げ、本学会の会員を中心とした各分野の専門家からなる専門出版部会で本シリーズの改編に取り組むことになった.改編にあたって、各巻とも基本的には旧シリーズの特長を引き継ぎ、その後の発展と最新データを盛り込む方針としている.

新シリーズが、塑性加工とその関連分野に携わる技術者・研究者に、旧シリーズにも増して有益な技術書として活用されることを念じている.

2016年4月

日本塑性加工学会 第51期会長 真 鍋 健 一 (首都大学東京教授 工博)

■「鍛造」 専門部会

部会長 北村憲彦(名古屋工業大学)

副部会長 松 本 良(大阪大学)

■ 執筆者

孝 司 (中部大学) 1. 2. 3章 ĴĬĬ 五十川 幸幸 宏(元 大同大学) 4章 岩岩 まし のり (岐阜大学) 5章 H きょう だ 田 卓(株式会社神戸製鋼所) 5章 加田 修(新日鐵住金株式会社) 5章 の篠 また をうう 吉太郎 (元 産業技術総合研究所) 6章 ばき いい 新藤 洋 一 (群馬精工株式会社) 6章 丸 茂 はざま 間 彦(旭サナック株式会社) 7章 棚瀬 幸 北北 彦(名古屋工業大学) 8章 村 小莧道 忍(日本パーカライジング株式会社) 8章 修 啓 (大同化学工業株式会社) 8章 池 H が京 Ň 野 憲(元 大同大学) 9章 行 雄(日立金属株式会社) 9章 团 部 角 南 がら村 井 映 介(株式会社ニチダイ) 9章 以 行 (株式会社ケイ&ケイ) 10章 あん安 藤 がら村 井 隆昭(アイダエンジニアリング株式会社) 10章 本 基一郎 (コマツ産機株式会社) 10章 河 お松 りょう 良(大阪大学) 10章

藤 川 真一郎(日産自動車株式会社) 12章

*** **^う * *^ 金 秀 英(株式会社ヤマナカゴーキン) 12 章

執筆協力者

an だ じゅん いち 岡 田 淳 一 (群馬精工株式会社) 6章

(2018年7月現在, 執筆順)

小坂田 宏 造 篠 﨑 吉太郎 小 野 宗 高 橋 昭 夫 憲 夫 高 橋 裕 男 川崎稔 原茂夫 工藤英 明|松 坂口英雄一古澤貞良 澤辺 弘 吉 田勝彦 (五十音順)

まえがき

本書は新塑性加工技術シリーズ『鍛造 - 目指すは高機能ネットシェイプ - 』と題して、先の塑性加工技術シリーズ『鍛造 - 目指すはネットシェイプ - 』からさらに一歩先を睨むことにしたものである。もはや時代の要請は単なる高精度な形を創成する鍛造から脱皮し、高精度で高機能な製品を創出し、ネットプロパティの領域をも目指そうという執筆者一同の気持ちを副題に込めた。

『鍛造』では、生産に鍛造を選択し、順に設計して、製造し、検査するという一連の流れに沿って章立てされていた。これに対して本書では、はじめに鍛造の概要を説明したあとに、鍛造の力学に関する章を配置した。これは、昨今のコンピュータ支援技術(CAE)などを使う技術者が増えていることから、工程検討や型設計段階において多くの力学的な用語が登場するようになり、教科書としては早めに読者が用語に触れるほうが便利だと考えたからである。

つぎに、『鍛造』刊行から約20年の間に進歩した、閉そく鍛造、分流法、温間鍛造などについて実用例を追加しており、これらに関する説明を増やし、最近の板鍛造についても記述した。また、この間に非調質鋼や非鉄金属の使用も増加したので、『鍛造』より記述を増やした。

さらに目覚ましい進歩を遂げたといえるものは、鍛造を支えるつぎの周辺技術である 1) CAE 技術、2) サーボプレス、3) 環境対応型の潤滑剤である. いまや、コンピュータ支援を前提にした CAE 技術なしで型設計や工程設計は考えられない. また従来の単一モーションのプレス機械は、コンピュータ制御と相性のよいサーボモーターで駆動され、複雑なモーションで動き、精度向上にも一役買っている. 一方で、冷間鍛造におけるリン酸塩被膜のない潤滑剤の開

発と実用化は画期的であり、熱間鍛造における非黒鉛化の動向も進んでいる. これらの現状に対しては、今回新しく8,10,12章を設け対応した.

このように、執筆者一同は先達が『鍛造』で築いた思いを継承し、さらにこれまでの進歩を加えて、それらを具体的に書き留めた。本書がこれから鍛造に取り組もうとする技術者にとっても道標となり、中堅の技術者にとっては、より合理的な解決案や、より高精度で高機能な鍛造品を生み出すために役立つことを願っている。

最後に、お忙しい中、鍛造分科会の方々はじめ鍛造に関わる多くの方々には、丁寧に本稿を執筆され仕上げていただいたことに感謝申し上げる。また、多くの貴重な図表データや最新の写真などをご提供いただいた企業にも深く感謝申し上げる。あわせて、このような機会をいただいた一般社団法人日本塑性加工学会、ならびに出版の労をお取りいただいた株式会社コロナ社に厚く御礼申し上げる。

2018年8月

「鍛造」 専門部会長 北村 憲彦

目 次

1. 総 論

1.1 鍛造」とはなにか1
1.2 いろいろな鍛造法1
1.2.1 作業温度による分類1
1.2.2 変形形態による分類4
1.2.3 変形動態による分類5
1.2.4 金型形式または運動方式による分類8
1.2.5 加工用機械形式による分類10
1.2.6 素材形態による分類10
1.3 鍛造の役割11
1.3.1 鍛造の歴史11
1.3.2 今日の鍛造12
1.4 鍛造の特徴17
引用·参考文献······19
2. 鍛造の技術・生産システム
2.1 生産ラインの例20
2.2 技術システム21
2.2.1 縦のシステム21
2.2.2 横のシステム24

2.3 製品	品品質とシステムの関係	25
引用・参	考文献	27
	3. 鍛造の力学	
3.1 鍛光	造過程の解析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	28
3.1.1	鍛造の力学基礎・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	28
3.1.2	塑性変形の理論解析手法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	36
3.1.3	実 験 的 手 法	43
3.2 圧	縮	48
3.2.1	中実円柱の全体据込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	48
3.2.2	中空円筒の全体据込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
3.2.3	中実円柱および中空円筒の周辺部据込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	56
3.2.4	異形材の全体据込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	58
3.2.5	射 出 据 込 み	59
3.2.6	丸 棒 の 広 げ	61
3.3 押	出 し 鍛 造	64
3.3.1	押出し加工の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	64
3.3.2	軸対称中実円柱の押出し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
3.3.3	軸対称中空円筒の押出し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
3.3.4	軸対称押出し力のノモグラム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
3.3.5	組合せ押出し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	78
3.3.6	異形材押出し	83
3.3.7	側 方 押 出 し	85
3.4 型	鍛 造	89
3.4.1	半密閉ばり出し鍛造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	89
3.4.2	密 閉 鍛 造	96
3.4.3	閉 そ く 鍛 造	99
3.4.4	分 流 鍛 造	02
3.5 板	鍛 造	04
引用・参	考文献	07

4. 鍛造品の設計および品質

4.1 設計の考え方	111
4.1.1 製品設計段階での注意	111
4.1.2 各鍛造法(熱間鍛造、温間鍛造、冷間鍛造)の選択	112
4.1.3 工程設計の考案	113
4.2 望ましい材質	120
4.2.1 材料選定の考え方	120
4.2.2 材料選択で考慮すべき事項	122
4.2.3 材質選定事例	124
4.3 望ましい形状, 寸法	127
4.3.1 型寿命上望ましい形状	127
4.3.2 鍛造欠陥の発生しにくい形状	128
4.3.3 熱間鍛造上望ましい形状	130
4.3.4 自動化に望ましい形状	132
4.4 寸法公差と表面状態	133
4.4.1 鍛造加工の寸法公差	133
4.4.2 鍛造品精度に影響を及ぼす要因	136
4.4.3 鍛造品の表面状態	139
4.5 機械的性質	140
4.5.1 熱 間 鍛 造 品	140
4.5.2 冷間・温間鍛造品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	142
4.5.3 機械的性質を低下させる諸要因	
4.5.4 鍛流線の影響	146
4.6 受注の際の注意	148
4.6.1 受注の流れ	148
4.6.2 仕様打合せ	
4.6.3 試作およびユーザー評価	
4.6.4 量産およびフォロー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	149
引用・参考文献	151

5. 素材材料の選択

 5.1 材料選択の基準
 153

 5.1.1 熱間および冷間・温間鍛造品とその材料
 153

 5.1.2 冷間および温間鍛造用材料に要求される品質特性
 154

 5.2 鍛造に使用される材料の規格
 157

5.2.1	鍛造に用いられる鋼材の規格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	157
5.2.2	冷間鍛造用の鋼材の規格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	158
5.2.3	熱間鍛造用の鋼材の規格	159
5.2.4	温間鍛造用の鋼材の規格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	160
5.3 素	材 形 態	160
5.4 鍛油	告性評価試験法	161
5.4.1	冷間据込み性試験(日本塑性加工学会冷間鍛造分科会制定)・	161
5.4.2	多段前方押出し試験	164
5.4.3	その他の変形能評価試験	164
5.4.4	端面拘束圧縮による変形抵抗の測定方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	165
5.5 材料	早の鍛造性データ	167
5.5.1	冷間鍛造用鋼の実加工速度における変形抵抗・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	167
5.5.2	炭素鋼線材の変形抵抗と限界据込み率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	172
5.5.3	変形抵抗と引張強さの関係	174
5.5.4	割れの発生と絞りの関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	175
5.5.5	冷間鍛造性に影響を与える因子	176
5.5.6	熱間・温間鍛造の加工特性	179
5.5.7	非鉄材料の鍛造性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	182
引用・参	考文献	184
	6. 鍛造工程の設計	
6.1 J	程の事例	186
···	, p. 4	100

	6.1.1	単動プレスを用いた鍛造の工程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	186
	6.1.2	フォーマーまたはヘッダーを用いた鍛造の工程	187
	6.1.3	トランスファープレスを用いた鍛造の工程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	187
	6.1.4	複動プレスを用いた鍛造の工程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	187
	6.1.5	熱間鍛造プレスを用いた鍛造の工程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	188
	6.1.6	ハンマーを用いた鍛造の工程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	188
6	.2 Т	程 の 立 案	225
	6.2.1	鍛造図の設計における検討項目	225
	6.2.2	品質からの検討	
	6.2.3	成形性からの検討・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	6.2.4	後加工に対する検討・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	6.2.5	型鍛造に対する検討・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	6.2.6	公差からの検討	
	6.2.7	熱処理・潤滑からの検討	228
6	.3 Д	程設計の要点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	229
	6.3.1	原始工程の作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	229
	6.3.2	予備成形の改良	229
	6.3.3	捨 て 軸	230
	6.3.4	背圧付加鍛造,張力付加鍛造	
	6.3.5	素材の改質および2個取り	
	6.3.6	半 密 閉 型	
	6.3.7	確 認	233
6	.4 予	備成形形状	233
	6.4.1	素 材 の 準 備	233
	6.4.2	ビレットの据込み	233
	6.4.3	材質によるビレット形状の違い	235
	6.4.4	ドーナツブランク	238
6	.5 L	ご き	238
	6.5.1	しごきの目的・・・・・・	238
	6.5.2	しごきによる効果・・・・・・	239
6	.6 標	準的な押出し品の形状,メタルフローの制御	
	6.6.1	標準的な押出し品の形状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	241

6.6.2 メタルフローの制御	242
引用・参考文献	243
7. ビレットの準備	
7.1 望ましいビレット	244
7.2 ビレットの切断・整形方法の選択	246
7.3 ビレット切断機	249
7.3.1 のこ切断機	249
7.3.2 ビレットシヤー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
7.4 せん断技術	252
7.4.1 せん断メカニズム	253
7.4.2 せん断方法	257
7.5 整 形 方 法	263
7.6 熱 処 理	265
引用・参考文献・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	267
8. 潤 滑	
8.1 鍛造用の潤滑剤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	269
8.1.1 鍛造における潤滑の基礎	269
8.1.2 鍛造における温度域ごとの潤滑条件	269
8.2 熱間鍛造用の潤滑剤	272
8.2.1 熱間鍛造用潤滑剤の変遷・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	272
8.2.2 水溶性熱間鍛造用潤滑剤に必要とされる特性	272
8.2.3 水溶性黒鉛系潤滑剤	
8.2.4 水溶性白色系潤滑剤	274
8.3 冷間鍛造用の潤滑剤	277
8.3.1 厳しい冷間鍛造に必要とされる潤滑膜	277

8.3.2	化成型潤滑被膜	··· 279
8.3.3	塗布型潤滑被膜	283
8.3.4	塗布型潤滑被膜のバリエーションとさらなる進歩	285
引用・参	· ·考文献 ······	285
	9. 型の設計・製作・保守	
	J. 主V成引 数下 体引	
O 1 TUL	o 40 du 1. 10 1. 2 42 dt	200
9.1 型	の役割と受ける負荷	
9.1.1	型の役割および管理など	
9.1.2	型が受ける負荷	
9.2 型	材料の選択	293
9.2.1	冷間鍛造用型材料の選択・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	294
9.2.2	温間・熱間鍛造用型材料の選択・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	300
9.3 型	の 設 計	305
9.3.1	型要素の設計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	305
9.3.2	据込み鍛造型の設計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
9.3.3	押出し鍛造型の設計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	317
9.3.4	ばり出し型鍛造型の設計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	321
9.3.5	閉そく・密閉鍛造型の設計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	323
9.4 型	の 製 作	325
9.4.1	素材および素材取り	327
9.4.2	一 次 加 工	
9.4.3	熱 処 理	330
9.4.4	仕上げ加工	334
9.4.5	放 電 加 工	334
9.4.6	直 彫 り 加 工	335
9.4.7	研 磨 加 工	335
9.4.8	ダ イ の 組 立	336
9.5 型	の 保 守	337
9.6 表記	面処理の現状	338
引用・参	· · 考文献 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	341

10. 鍛造機械および周辺装置

10.1 鍛造機械の概要	343
10.2 機械プレス	
10.2.1 機構および構造	346
10.2.2 仕様および選定	349
10.3 サーボモーター駆動プレス	352
10.3.1 特	352
10.3.2 機構および構造	354
10.4 油圧プレス	356
10.4.1 機構および構造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	356
10.4.2 選 定	358
10.5 スクリュープレス	359
10.5.1 特	359
10.5.2 機構および構造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	359
10.6 ヘッダー, フォーマー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	361
10.6.1 特	361
10.6.2 機構および構造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	362
10.7 ハ ン マ ー	363
10.7.1 特徴および種類	363
10.7.2 能力とエネルギー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	365
10.8 加 熱 装 置	365
10.9 搬 送 装 置	368
10.9.1 搬 送 計 画	368
10.9.2 搬送機器および装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	370
10.10 加工ラインおよびその運転・制御の現状	373
10.10.1 プレスラインおよびトータルシステム	373
10.10.2 金型交換装置	

	→	1
xiv	H	次

	11. 後工程,後処理および検査	
11.1 機	· 械 加 工	377
11.1.1	鍛造品の機械加工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	377
11.1.2	鍛造加工前や中間の機械加工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	378
11.2 熱	、 処 理	379
11.2.1 11.2.2		
11.3 表	: 面 処 理	384
	スケールの除去 ····································	
11.4 検	査および品質管理	385
11.4.1	量産時の工程管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	385
11.4.2	完成品の検査	386
引用・参	考文献	388
	12. 鍛造のコンピュータシミュレーション	
12.1 鍛岩	造シミュレーションの概要と歴史	389
12.1.1		
12.1.2	歴 史	390
12.2 鍛岩	造シミュレーションのモデル化技術(プリプロセッシング)	391
12.2.3 12.2.4		
	で値計算手法と評価(ソルバーとポストプロセッシング)	

引用·参考文献······376

12.6.1 金型の疲労寿命評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・412 引用・参考文献 ……………………416

引·······418

索

1.1 「鍛造」とはなにか

JIS^{1)†}によれば、「鍛造」とは「工具、金型などを用いて固体材料の一部または全体を圧縮または打撃することによって成形および鍛錬を行うこと」とある。用途から見ると、「機械、構造物、器具部品で強度または剛性を必要とされるような厚肉あるいは棒状、ブロック状のものを成形する技術の総称」である。鍛造は、方法も用途もこのように広く漠然としており、また6000年以上の歴史をもつ技術であるため、その範囲はきわめて広範、内容は非常に多岐である。現行の諸鍛造法の分類・命名は、次節に示すようにさまざまなカテゴリーで行われている。

1.2 いろいろな鍛造法

1.2.1 作業温度による分類

[1] 熱 間 鍛 造

材料を加熱し、再結晶温度以上、固相線温度未満の温度範囲で行う鍛造¹⁾. 加熱によって材料は軟らかく(低変形抵抗)かつ粘り強く(高変形能)なるので、室温では硬く、もろい材料の加工、大寸法製品の加工、大変形、複雑形状への加工が可能になる(図1.1). この大変形と熱による活性化によって、粗

[†] 肩付き数字は、章末の引用・参考文献番号を表す。



図1.1 金型による鋼熱間鍛造品の例(トヨタ自動車株式会社提供)

大粒組織や偏析の微細化,拡散さらに再結晶,変態による組織変化のため材料の変形能が向上するばかりでなく,鍛造品や焼結品内の気泡は押しつぶされて健全となり,異なる材料は圧着されて複合材料となる.

一方,加熱による材料表面の酸化,型表面のだれ,摩耗,材料と型の熱膨張と冷却収縮などのために熱間鍛造品の寸法精度 (IT 12~16)と表面状態は、後述の冷間鍛造品に比べて劣り、型寿命は比較的短い (2000~5000 個程度).職場の環境も、熱放射、スケールや潤滑剤の飛散、さらに潤滑剤の燃焼、騒音、振動のため十分な対策のないときは良好とはいえない。

[2] 冷 間 鍛 造

積極的に材料を加熱しないで、室温または室温に近い温度で行う鍛造¹⁾. 材料の材質は変形させやすい成分・組織で、欠陥のない表面をもつことが必要であり、高い寸法精度も要求される。材料の加工硬化によって型に大きな負荷が加わり型を破壊する危険がある一方、材料はもろくなってきて、ときには変形中に割れる。加工物に残留応力を発生し、後加工・処理の際の寸法変化の原因となる。

しかしながら、冷間鍛造品は寸法精度(IT 7~11)と表面状態が良好のため、後仕上げがまったく不要か、研削だけですむ場合も多い、型寿命は数千個から数十万個以上に及ぶ、加工硬化による加工物の降伏点の上昇、被削性の改善が利用される場合もある(図 1.2).



図1.2 鋼冷間鍛造品の例(トヨタ自動車株式会社提供)

[3] 温 間 鍛 造

通常の熱間鍛造と冷間鍛造との中間の温度で行う鍛造¹⁾. 上述の熱間および冷間鍛造の長所を兼ねもたせることを狙った比較的新しい方法であるが、型材料と潤滑剤に適当なものがないため、両鍛造の短所が現れてしまうことがある(製品精度 IT 9~12, 型寿命数千~2万個). そこで、温間あるいは熱間鍛造品を冷間鍛造によって仕上げる複合鍛造工程も、しばしばとられるようになった(図1.3).

[4] 恒温 鍛造

耐熱性を要求される部品に使われるニッケル合金、チタン合金などは、加工がむずかしく、特定の温度の超塑性状態で成形する必要がある。そのために、 冷却、昇温を防ぐように加熱金型を用いてゆっくり鍛造するのが恒温鍛造である。





(a) 熱間鍛造品

(b) 旋削後冷間鍛造品

図1.3 鋼の熱間-冷間複合鍛造品の例:S30C, ビスカスカップリング コンテナ(トヨタ自動車株式会社提供)

[5] 溶湯または液-固相鍛造

合金材料の液相と固相の共存する温度域において、型によって加圧成形する 鍛造、鋳造のように複雑な形状を作ることができるとともに、ある程度の鍛練 効果が期待できる。わが国ではアルミニウム合金などに応用例がある(図1.4).



(a) 乗用車ホイール (トヨタ 自動車株式会社提供)



(b) ステアリングナックル (日産自動車株式会社提供)

図1.4 アルミニウム合金の溶湯鍛造品の例

1.2.2 変形形態による分類 2)

[1] 直接圧縮鍛造

素材の全体または部分を型によって加圧する方向に縮め、それと直角方向に

寸法を広げる加工で、加圧方向が素材の軸方向のものに、「据込み」、「ヘッディング」、「つば出し」(図 1.5)作業などがある。一方、素材の軸と直角方向に加圧する作業に「広げ」、「伸ばし」(図 1.6)がある。




図1.5 軸方向直接圧縮による鍛造作業の例




図1.6 横方向直接圧縮による鍛造作業の例

「2〕 間接圧縮鍛造

型の加圧によって、加圧方向と直角または斜め方向の材料拘束工具面から横方向の反力を受け、それによって材料が加圧方向に伸ばされる加工で、種々の「押出し」(図1.7)作業がこれに属する。これらは一次加工の長尺材押出しと区別するため、「押出し鍛造」とも呼ばれることがある。

〔3〕 直接-間接組合せ圧縮鍛造

一作業中に両者が組み合わさって行われる作業で、ばりを出す「型鍛造」、「押出し-据込み」、「ギャザリング」(図1.8) などがその例である.

1.2.3 変形動態による分類 2)

[1] 同一場所1回加圧鍛造

最も単純なもので、図1.5、図1.8(a),(b)の作業のように、素材から一

索引

[あ]		【え】		カウンターブローハ	ンマー 364
アイドルタイム	359	エアードロップハ	ンマー	景ク	256
アウターレース			363	加工基準面	377
圧 印 1	10, 197, 229	エアーリフトドロ	ップ	加工硬化	142
圧こん	256	ハンマー	363	加工速度	138, 142
圧縮強度	298	液-固相鍛造	4	加工度	142
圧 入	336	エキセントリック!	軸 362	かさぶた	256
圧入法	413	延性破壊	34	かじり	295
アプセッター鍛造	10	延性破壊ダメージ	值 400	ガス抜き孔	301
アプライト	347	延性破壊予測式	415	化成型潤滑被膜	
荒打ち 21	11, 221, 223	円筒工具試験法	164	270,	279, 281
荒 地	91	【お】		型温度	228
アンビル	365	[40]		型交換	361
[67]		オイラー法	391	硬さ	142, 288
		応力集中率	305		127, 289
異形材押出し	83	応力除去焼なまし	266		214, 229
異形ブランク	235	押出し	5, 64	型彫り加工機	329
板鍛造	10, 15, 104	押出し (鍛造)	9	型摩耗	288
一液型潤滑剤	284	押出し圧力のノモ		型割り線	321
一液型潤滑被膜	283	押出し荷重	290		131, 213
一次炭化物	329	押出し鍛造型	317	角部の丸み半径	130
一重たる形	51	押出し比	66	金型	9
移動刃	253	押広げ押出し	74	――の予熱温度	228
陰解法	392	親子どり	205	金型交換装置	373
インサート	307	折込み	49	加熱圧入	336
インダクションヒ		温間鍛造 3,12	3, 190, 207	加熱せん断	263
25.1 1 9	345, 366	【か】		感圧紙 思控圧 (空/00.75	47
インナーレース	117		250	間接圧縮鍛造	5
いんろう	213	加圧能力 外周拘束据込み	350 233, 237	完全塑性 完全焼なまし	31
【う】		が同拘束循込み 回生電力	352	元王焼なまし 	265
ウェブ	131	回生电力回転炉床式加熱炉		【き】	
渦流探傷法	386	開放型鍛造	8	 機械構造用合金鋼材	158
打抜き	247	1/11/1/A = 2/4/AB	O	機械構造用炭素鋼材	
111/2	21/				171

機械的性質	140	高エネルギー速度鍛造	10	仕事能力	251
	344, 349	恒温鍛造	3	仕事能力 仕事能力線図	351 353
	356	四価報理 高剛性プレス	5 15	任事能力脉区 指数硬化	31
ギブ	348	格子線実験	44	1日	-
ギャザリング	5	高周波焼入れ 124		日期早件担用升詗貝	到明初 159
キャビテーション	_	高周波焼入れ用鋼	126	自動多段成形機	116
ジョン	301	拘束係数 33.66		自動多段鍛造	15
	204, 227,	高速度工具鋼	299	磁場シミュレーショ	
1,171,127,2 01 01 0	265, 379	剛塑性有限要素法 41		磁粉探傷法	386
急速型交換	375		3, 186	締りばめ構造	306
極圧添加剤	278	降伏応力	142	締め代	306
		後方押出し 64	4, 128	射出据込み	59
[<]		コネクティングロッド	348	シャルピー値	141
くさび効果	270	コリレーション	408	受圧板	314
クッション	192	コールドフォーマー	116	自由押出し	70, 139
組合せ押出し	193	コンテナー	10	十字形部品	86
組立て構造	311	コンデンサー	353	自由据込み	206, 233
クラウン	347	コンプレッションナック	ブル	自由鍛造	8
クラッチ	348		347	順送り加工	106
クランク	347	【さ】		潤滑	361
クランク機構	344	161		潤滑処理性	155
クランク軸	348	再結晶	142	上界エネルギー法(UBET)
クリアランス	255	再結晶焼なまし	266		40
クロスローリング	8	再結晶粒	140	上界法	31, 39
クロッピング	247	材質選定	124	焼結鍛造	10
クーロン摩擦	32, 49, 395	最適化アルゴリズム	407	ショットピーニング	, -
【け】		最適ダイ角	68	ショットブラスト	/ -
		座 屈	306	心合せ	361
結晶粒	383	サーボバルブ	357	じん性	298
結晶粒粗大化 欠 肉	124	サーボフィーダー サーボプレス 15	371	浸炭焼入れ	127, 383
及 内 限界圧縮応力	219 306		5, 344 4, 352	心付け	199, 234
限界据込み率	172	サーホモーター 344	384	【す】	
限界ダメージ値	415	酸化皮膜	228	 水溶性黒鉛系潤滑剤	270
研削加工異常層	334	–	26, 69	水溶性熱間鍛造用潤	
研削焼け	334		20, 07	7.借任然问数起用偶	272
研削割れ	334	[L]		 水溶性白色系潤滑剤	
研磨加工(ラッピ		仕上げ代	329	スイング式	370
	. , 200	シェブロンクラック	415	-	5, 90, 229
[こ]		シェブロン割れ 71,129), 175	据込み荷重	290
コイニング		直彫り加工	335	据込み鍛造型	316
96, 21	5, 223, 345	軸対称	395	スカイラインソルバ	- 396
コイル材	122, 361	しごき 198,229	9, 238	スクイーズ効果	270

420 索 引

スクリュープレス			46	段取り替え	361
スケール	368	速度依存指数	31	断熱変形	293
スタンプ式油圧ドロ		側方押出し	64, 210	端面凹凸	256
ハンマー	365	素材取り	328	端面傾き	256
捨て軸 82, 102, 191, 193,		塑性変形	393	断面減少率	66
195, 197, 204, 209, 230		塑性変形仕事	33, 67	端面拘束圧縮	165
ステップモーション		ソルバー	396	鍛流線	17, 146
ストローク長さ	349	損傷現象	300	[±	51
スパイクテスト	409	【た】			
スパースソルバー	396	[/2]		蓄電ユニット	353
スプライン	85			窒 化	301, 339
滑り線場法	31, 37	ダイ	10	チップブレーカ	
隅部の丸み半径	130	ダイインサート	336	中間機械加工	118
スライド	343	対数ひずみ	29	中間焼なまし	126
スライドアジャスト	355	体積配分	227	中空鍛造	15
スライドガイド	348	ダイセット	315	中心部割れ	71
スライドモーション	352	ダイハイト	351, 355	超音波探傷法	386
スラグ	244	耐摩耗性	296	超硬合金	136, 300, 309,
スラブ法	31, 36	タイロッド	347		327, 334
寸法公差	133	タクトタイム	358	超清浄鋼	124
(せ)		多孔質素材	393	超塑性	31
(T)		多段前方押出し試験	€ 164	張力付加鍛造	216, 230
		> 1200000 TH O 12 400	. 101	327313731272	210, 250
成形速度	138		126, 144,	直接圧縮鍛造	4
成形速度 生産性	138 361			直接圧縮鍛造	4
			126, 144,		4
生産性	361	脱 炭 123,	126, 144, 227, 368	直接圧縮鍛造	4
生産性 生産速度	361 345	脱 炭 123, 脱炭層	126, 144, 227, 368 329	直接圧縮鍛造	4
生産性 生産速度 脆性遷移温度	361 345 140	脱 炭 123, 脱炭層 縦割れ	126, 144, 227, 368 329 52	直接圧縮鍛造	4 D]
生産性 生産速度 脆性遷移温度 製品精度	361 345 140 137	脱 炭 123, 脱炭層 縦割れ 多ラムプレス機械	126, 144, 227, 368 329 52 242	直接圧縮鍛造 【でのば出しのぶし ツールマーク	4 211, 215, 223 329
生産性 生産速度 脆性遷移温度 製品精度 整列装置	361 345 140 137 370	脱 炭 123, 脱炭層 縦割れ 多ラムプレス機械 たる形変形	126, 144, 227, 368 329 52 242 49	直接圧縮鍛造	4 211, 215, 223 329
生産性 生産速度 脆性遷移温度 製品精度 整列装置 積分平均変形抵抗	361 345 140 137 370 67 229	脱 炭 123, 脱炭層 縦割れ 多ラムプレス機械 たる形変形 だ れ	126, 144, 227, 368 329 52 242 49 253	直接圧縮鍛造 【でのば出しのぶし ツールマーク	4 211, 215, 223 329
生産性 生産速度 脆性遷移温度 製品精度 整列装置 積分平均変形抵抗 背切り	361 345 140 137 370 67 229	脱炭脱炭層縦割れ多ラムプレス機械たる形変形だれ鍛鋼品	126, 144, 227, 368 329 52 242 49 253 12	直接圧縮鍛造 【で つば出し つぶし ツールマーク	4 211, 215, 223 329
生産性 生産速度 脆性遷移温度 製品精度 整列装置 積分平均変形抵抗 背切り 切削シミュレーショ	361 345 140 137 370 67 229 > 406	脱 炭 123, 脱炭層 縦割れ 多ラムプレス機械 たる形変形 だ れ 鍛鋼品 鍛工品	126, 144, 227, 368 329 52 242 49 253 12	直接圧縮鍛造 つば出し つぶし ツールマーク 低温焼なまし	4 211, 215, 223 329 330
生産性 生産速度 脆性遷移温度 製品精度 整列装置 積分平均変形抵抗 背切り 切削シミュレーショ 全回転式加熱炉 線形硬化	361 345 140 137 370 67 229 2406 367	脱 炭 脱炭層 縦割れ 多ラムプレス機械 たる形変形 だ れ 鍛鋼品 鍛工品 弾性変形	126, 144, 227, 368 329 52 242 49 253 12 13 393	直接圧縮鍛造 つば出し つぶし ツールマーク 低温焼なまし 停留亀裂	4 211, 215, 223 329 330 254
生産性 生産速度 脆性遷移温度 製品精度 整列装置 積分平均変形抵抗 背切り 切削シミュレーショ 全回転式加熱炉 線形硬化	361 345 140 137 370 67 229 2 406 367 31	脱 炭 脱炭層 縦割れ 多ラムプレス機械 たる形変形 だ れ 鍛鋼品 鍛工品 弾性変形 鍛造機械	126, 144, 227, 368 329 52 242 49 253 12 13 393 343	直接圧縮鍛造 (ででは出し つぶし ツールマーク (低温焼なまし 停留亀裂 デッドメタル	4 211, 215, 223 329 330 254 206, 400 307
生産性 生産速度 脆性遷移温度 製品精度 整列装置 積分平均変形抵抗 背切り 切削シミュレーショ 全回転式加熱炉 線形硬化 せん断	361 345 140 137 370 67 229 2406 367 31 247, 253	脱 炭 脱炭層 縦割れ 多ラムプレス機械 たる形変形 だ れ 鍛鋼品 鍛工品 弾性変形 鍛造機械 鍛造欠陥	126, 144, 227, 368 329 52 242 49 253 12 13 393 343 128	直接圧縮鍛造 (では出し つぶし ツールマーク (低温焼な裂 デットパー圧入 電力回生システ	4 2] 5 211, 215, 223 329 330 254 206, 400 307 5ム 353
生産性 生産速度 脆性遷移温度 製品精度 整列装置 積分平均変形抵抗 背切り 切削シミュレーショ 全回転式加熱炉 線形硬化 せん断 せん断摩擦係数	361 345 140 137 370 67 229 2406 367 31 247, 253 32, 395	脱炭 123, 脱炭層 縦割れ 多ラムプレス機械 たる形変形 だれ 鍛鋼品 銀工品 弾性 機械 鍛造 欠陥 鍛造 恒温 焼ならし	126, 144, 227, 368 329 52 242 49 253 12 13 393 343 128 119, 381	直接圧縮鍛造 (** (** (** (** (** (** (** (4 2] 5 211, 215, 223 329 330 254 206, 400 307 5ム 353
生産性 生産性 生産性 度 脆性遷移度 製品装置 積分平りり 切削シミズル 切削シミズル を がある は がいか が が が が が が が が が が が が が が が が が が	361 345 140 137 370 67 229 > 406 367 31 247, 253 32, 395 253	脱炭 123, 脱炭層 縦割れ 多ラムプレス機械 たる形変形 だれ 鍛川品 鍛工品 弾性変機械 鍛造性機械 鍛造恒温焼ならし 鍛造工程	126, 144, 227, 368 329 52 242 49 253 12 13 393 343 128 119, 381 186	直接圧縮鍛造 【で で は は し で で は し で で で で で で で で で で で	4 2] 5 211, 215, 223 329 330 254 206, 400 307 5ム 353
生産性生産速度 脆性遷移温度製品精度整列平均変形抵抗背切り 切削シミュレーショ全回転式加熱炉線形硬化 せん断 せん断摩擦係数 せん断面	361 345 140 137 370 67 229 > 406 367 31 247, 253 32, 395 253	脱 炭 123, 脱炭層 縦割れ 多ラムプレス機械 たる形変形 だ れ 鍛田品 鍵工品 弾性変形 鍛造性 鍛造性恒温焼ならし 鍛造工程 鍛造性評価試験法	126, 144, 227, 368 329 52 242 49 253 12 13 393 343 128 119, 381 186 161	直接圧縮鍛造 【で で は は し で で は し で で で で で で で で で で で	4 2] 5 211, 215, 223 329 330 254 206, 400 307 5ム 353
生産性 生産性 生産性 度 脆性遷移度 製品装置 積分平りり 切削シミズル 切削シミズル を がある は がいか が が が が が が が が が が が が が が が が が が	361 345 140 137 370 67 229 > 406 367 31 247, 253 32, 395 253	脱 炭 123, 脱炭層 縦割れ 多ラムプレス機械 たる形 だ 鋼品 鍛工品 弾性変検 鍛造造性 銀造造性 銀造工程 鍛造工程 鍛造性調質	126, 144, 227, 368 329 52 242 49 253 12 13 393 343 128 119, 381 186 161 120, 382	直接圧縮鍛造 【で で は は し で で は し で で で で で で で で で で で	4 2] 5 211, 215, 223 329 330 254 206, 400 307 353 こ] モデリング 403
生産性生産運搬とという。 生産性を生産をといる。 生産性を生産を表しませる。 生産を表します。 生産を表しまする 生産を表します。 生産を表しまする 生産を表します。 生産を表しまする 生産をままする 生産を表しまする 生産をまままする 生産をままする 生産をままままままままする 生産をまままままままままままままままままままままままままままままままままままま	361 345 140 137 370 67 229 2406 367 31 247, 253 32, 395 253 64	脱 炭 123, 脱炭層 縦割れ 多ラムプレス機械 たる形変形 だ 綱品 鍛工品 弾性変様 鍛造造性恒温 鍛造性恒温 鍛造性工程 鍛造造工程 鍛造造工程 鍛造出精度 鍛造品精度	126, 144, 227, 368 329 52 242 49 253 12 13 393 343 128 119, 381 186 161 120, 382 136	直接圧縮鍛造 (** (** (** (** (** (** (** (4 211, 215, 223 329 330 254 206, 400 307 5ム 353 ミドリング 403 208 194
生産性 生産性 生産速遷移度 製品精度 整列等型 積分平りり 切削シミ式加熱 がある がある がある を を を を を を を を の の り が り が り が り が り が を が の が り が を が が り が し が し が し が し が し が し が し が し が	361 345 140 137 370 67 229 2406 367 31 247, 253 32, 395 253 64	脱 炭 123, 脱炭層 縦割れ 多ラス形を だ鋼工と機械 たる形 が鋼工品 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般	126, 144, 227, 368 329 52 242 49 253 12 13 393 343 128 119, 381 186 161 120, 382 136 380	直接圧縮鍛造 (** (** (** (** (** (** (** (4 2] 5 211, 215, 223 329 330 254 206, 400 307 353 こ] ミデリング 403 208 194 115

ドーナツブランク	238	[の]		非調質鋼	119, 122, 214,
塗布型固体潤滑被膜 涂在型 思想 被	270		250	3 13E 3A da	382
塗布型潤滑被膜	205	能力線図のこ切断	350	引張強度 引張強さ	298 143
279, 283 トライボロジー		ノックアウト	249 349	非鉄材料	
トライホロシートランスファー加工	269 203	クックテラト 伸ばし	5, 220	非妖材料 ヒートクラック	182 ク 300
トランスファー加工		伸び	142	ヒートチェック	
	368	., -	142	表面粗さ	139
トランスファープレス	300	【は】		表面きず	177
117, 187	7, 343	背 圧	9, 15	表面欠陥	386
トリポード	117	背圧付加鍛造	230	表面処理	301
ドロップハンマー	322	破壊じん性値	294	表面処理法	338
ドロップフォージング	10	バー材	361	表面性状	288
【な】		破損形態	289	表面積拡大比	270
1.9.1		破損現象	294	表面割れ	52
内部欠陥	386	破損プロセス	294	ビレット	25, 136, 244
内部割れ	71	破断面	254	ビレットシヤー	
ナックル機構	344	バッチ炉	366	広げ	5, 61, 90
斜め割れ	53	パラメータチュー		品質工学	410
軟化焼なまし	266	ばり	93, 256	品質保証	385
[(=)		ばり出し型鍛造 ばりだまり	321 322	[-	[Æ
ニアネットシェイプ	15	ばり道	322	ファインブラ	ンキング 104
逃がし穴	102	バーリング	104	フィーダー	368
2個取り	232	パンチ	10	封入潤滑法	270
二次せん断面	256	バンドソルバー	396	フォーマー	187, 345
二段据込み法	48	半抜き	106	フォーマー鍛造	造 199
(ぬ)		ハンマー 18	8, 345, 363	負荷能力	350
		ハンマー鍛造	7, 220	複合鍛造	345
抜け勾配 130), 322	半密閉型	211, 232	複式型	322
【ね】		半密閉型鍛造	211	複動金型	188
		半密閉鍛造	89	複動プレス	187
熱間型鍛造	218	半割り試料	44	複動モーション	
熱間工具鋼	301	【ひ】		プッシャー炉	200
熱間鍛造 1,216 熱間鍛造プレス 188	,		177	フライホイール	,
然间報道フレス 188 熱間鍛造用非調質鋼	3, 344	非金属介在物 ひけ	177	プラスティシ: ブランク	-,
然间較這用非嗣負調 熱処理	159 265	被削性	217 157, 378	フフィク プリプロセッ [・]	122 サー 399
然処理 熱処理シミュレーション		校刊性 ビジオプラスティ		ブレーキ	348
熱処理条件	330		ンティ伝 45	プレス	343
熱的負荷	293	ひずみ速度	31	プレス鍛造	10
ネットシェイプ	15	ひずみ取り(低温)	-	フレーム	347
熱疲労	300	O) V/PA) (EXILL)	329		グダイ 189, 234
**		•			. ,

422 索 引

粉末鍛造	393	摩 耗	295, 301	溶湯鍛造	10
粉末ハイス	299	摩 杙 摩耗予測	401	日の政旦	100
分離装置	370	摩和子側 マルテンサイト変態		横型プレス	361
		マルノンリイト 変点 マンドレル	10	(関型 / レハ	301
	16, 102, 134			[6]	
分流方式	89	マンネスマン効果	63	ラグランジュ法	391
[^]	【み】		ファファンエ伝 ラジアルフォージン	
ヘアクラック	256	密閉鍛造	9, 89	ラッピング	335, 337
平均押出し圧力	65	密閉鍛造型	323	ラ ム	345, 363
閉そく鍛造	9, 16, 99,	耳	255	1.113	
	117, 209	7 14. 1		[0]	
閉そく鍛造型	323	【め】		理想変形ひずみ	66
平面応力	394	メタルフロー	243	リニアセンサー	355
平面ひずみ	394	メッシュ分割	392	リブ	131
ヘッダー	345	141		リメッシュ	391
ヘッダー加工	202	【も】		流動制御組合せ押出	し法 82
ヘッディング	5, 98	モデル実験	390	リンク	347
ベッド	347	盛上げ	90	リング圧縮試験	409
ベッドノックア	ウト 352	(や)		リング圧縮法	54
変形抵抗	29, 154, 289	[79]		リンク機構	344
変形能	154	焼入れ	380	リングローリング	8
偏心	202, 204	焼入れ性	156	リン酸塩処理	279
偏心荷重	224, 227	焼なまし 234,236	, 361, 379	リン酸塩被膜 279,	281, 361
偏 肉	201, 202	焼ならし 219	, 265, 380	リン酸塩被膜処理	279, 280
112	1	焼ばめ	307, 336	141	
【ほ	1	焼ばめ法	413	【れ】	
放電加工	334	焼戻し	380	冷間圧造用炭素鋼線	材 158
放電加工変質層 335		矢じり状クラック	71	冷間型鍛造	197
補強リング 307, 336, 414		[ø]		冷間コイニング	118
星	256	[שיו		冷間工具鋼	295
ポストプロセッ		油圧プレス	344, 356	冷間据込み性試験	161
ホットフォーマ		有限要素法	28	冷間鍛造 2,124,	189, 191,
ボードドロップ	ハンマー 363	誘導加熱シミュレー	-ション		203, 351
ボールスクリュ	- 349		404	冷間鍛造部品	112
ボルスター	347	誘導加熱装置	228	冷間鍛造プレス	343
ボンデ処理	279	【よ】		冷間鍛造用型材料	294
【ま	1			[3]	
=	_	陽解法	392		
毎分ストローク		溶射	339	ロータリースエージ	
曲げ	213, 222	溶接肉盛り	216		7, 62
摩擦荷重	292	溶体化	266	ロール切断	247
摩擦係数	32	溶湯	4	ロール鍛造	3, 10, 213
マトリックスハー	イス 300, 302	揺動鍛造	8		

		>		>		
[C]		(F)			[P]	
CAE	28	FCF 工法	104	PVD		339
CAM(NC 自動加工) CG ソルバー	327 396	[1]			[Q]	
CVD	339	implicit method	392	QCD		389
(E)		[L]			(T)	
Eulerian	391	Lagrangian	391	TRD		339
explicit method	392	(N)				
		NC 工作機械	329			

鍛造──目指すは高機能ネットシェイプ──

Forging Technology —— Toward Products with Net Shape and High Function —— © 一般社団法人 日本塑性加工学会 2018

2018年10月26日 初版第1刷発行

検印省略

編 者 一般社団法人

日本塑性加工学会 発行者 株式会社 コロナ社

代表者牛来真也

印刷所 萩原印刷株式会社製本所 有限会社 愛手製本所

112-0011 東京都文京区千石 4-46-10 **発 行 所** 株式会社 コ ロ ナ 社

CORONA PUBLISHING CO., LTD.

Tokyo Japan

振替 00140-8-14844 · 電話(03)3941-3131(代)

ホームページ http://www.coronasha.co.jp

ISBN 978-4-339-04379-2 C3353 Printed in Japan

(高橋)



本書のコピー, スキャン, デジタル化等の無断複製·転載は著作権法上での例外を除き禁じられています。 購入者以外の第三者による本書の電子データ化及び電子書籍化は, いかなる場合も認めていません。 落丁・乱丁はお取替えいたします。