

「新版 工作機械工学(機械系大学講義シリーズ25)」 正誤表

頁	行・図・式	誤	正
7	13行目	エネルギー	エネルギー量
68	脚注	「速度線図」は別名がゲルマール線図と呼ばれ,	「速度線図」はゲルマール線図とも呼ばれ,
75	下から7行目	ローリング (rolling)を示す。	ローリング (rolling)を示す(図5.3参照)。
129	9行目	一言でセンサにとって	一言で加工空間はセンサにとって
171	図5.8縦軸単位	$\mu\text{m}/\text{N}$	$\mu\text{m}/\text{kN}$
173	図5.10中	工具・工作物相対変位	工具・工作物間相対変位
176	下から1行目	場合の生じる	場合に生じる
199	表5.7中	普通交差	普通公差
215	5行目	ユニットの交換が簡単,	交換が簡単な構造,
215	7行目	構造設計	構造の設計

①

最新の正誤表がコロナ社ホームページにある場合がございます。
 下記URLにアクセスして[キーワード検索]に書名を入力して下さい。
<https://www.coronasha.co.jp>