

「機械音響学」正誤表

p.20 式 (2.24)

$$\cdots = pdydz - \left(p + \frac{\partial p}{\partial x} dx \right) dydz$$

p.39 5 行目

[誤] 式 (3.10)

[正] 式 (3.9)

p.42 式 (3.82) 第 2 式右辺分子添字

$$T_V = \frac{2z_1}{z_1 + z_2}$$

p.44 式 (3.91) 分母 ρ の添字

$$A_i = \frac{p_0}{j\omega\rho_1}$$

p.49 図 4.3 縦軸の v_0 の位置

(上へ移動 : v 軸の端が正しい)

p.53 式 (4.33) (分母は d ではなく ∂)

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \cdots \frac{\partial \phi}{\partial x} = \cdots$$

p.59 式 (4.55) 第 1 式, 第 2 式右辺第 2 項の分子

[誤] $S_2 - S_1$

[正] $S_1 - S_2$

p.75 式 (5.38) 第 2 式 (B 下付添字の抜け)

$$\frac{z_a (\cdots + B_a e^{\gamma_a d})}{\cdots - B_a e^{\gamma_a d}} = z_{a1}$$

p.110 例題 7.1 解答 6 行目の数式

$$\cdots = (2.11 + 23.09j)e^{j\omega t}$$

p.110 例題 7.1 解答 8 行目の数式

$$p_a = \cdots - 23.09 \sin \omega t = 23.2 \cos(\omega t - 1.48) \text{ [Pa]}$$

p.110 下から 2 行目の数式

$$\cdots = 1.16 \cos(\omega t - 0.259) \text{ [Pa]}$$

p.111 例題 7.2 解答 9 行目の数式

(ハンケル関数 $H_0(kr)$ の上付 (1) と (2) を入替え)

p.111 例題 7.2 解答 12, 14, 15, 18 行目の数式

(ハンケル関数 $H_0(kr)$ の上付 (1) はすべて (2))

p.113 式 (7.25) 第 2 式

[誤] $r_2 = r - \frac{d}{2} \cos \theta$ [正] $r_2 = r + \frac{d}{2} \cos \theta$

p.166 式 (10.19)

[誤] $R_{c2} = \frac{\partial \phi}{\partial n} - \bar{q}$ [正] $R_{c2} = \frac{\partial \Phi}{\partial n} - \bar{q}$

p.182 式 (11.28) 第 2 式

[誤] $k_{i,j} = \dots$ [正] $k_{i,i} = \dots$

p.184 9 行目

[誤] $q_3 = q_3 = 1.033$ [正] $q_3 = 1.033$

p.190 式 (11.48) 第 1 式

[誤] $\dots = -j \frac{p_{c1}}{\omega \rho}$ [正] $\dots = -j \frac{p_{s1}}{\omega \rho}$

p.190 式 (11.48) 第 2 式

[誤] $\dots = v_{c2}$ [正] $\dots = v_{s2}$

p.196 式 (12.8)

[誤] $\lim_{\varepsilon \rightarrow \infty} [\dots]$ [正] $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} [\dots]$

p.198 13 行目 ; p.199 1 行目

[誤] 8 章参照 [正] 10 章参照

p.217 2.1 解答の数式

[誤] $m\ddot{u} + \frac{KS}{V_0}u = 0$ [正] $m\ddot{u} + \frac{KS^2}{V_0}u = 0$

p.219 7.2 解答

$\dots = 0.996$ を用いると , $p = -2.33 \sin(1257 - 7.32)$ [Pa] となる。
